

Beschreibung

04:53

ConturaG2: Temperaturkorrektur für die Y Achse wird intern verarbeitet
ConturaG2: Temperaturkorrektur für die Z Achse wird intern verarbeitet
ConturaG2: Temperaturtaster nicht vorhanden oder ignoriert
ConturaG2: Temperaturfühler für Tisch nicht vorhanden oder ignoriert
ConturaG2: KMG bereit
ConturaG2: KMG-Antriebe ausgeschaltet
Ablauf abgebrochen
ConturaG2: 4 Fahrbefehl verworfen, Motorendstufen nicht bereit
ConturaG2: KMG bereit
ConturaG2: 4 Fahrbefehl verworfen, Motorendstufen nicht bereit
Der Sensor hat die Messung nicht mit der erwarteten Messkraft ausgeführt. Mögliche Ursachen:
ConturaG2: KMG-Antriebe ausgeschaltet
Ablauf abgebrochen

Warnung

 **Antriebe aus: Bitte einschalten !**

Wenn dies nicht möglich ist prüfen Sie bitte die Notauskette und den Luftdruck!

OK